



# Hallenabnahme Hallenzulassung

Stand:

02.07.2023

Version:

4.0

Autor:

Robert Daumann (RLSO-Sport/BBV-Ressortleiter Sport)



## BASKETBALL REGIONALLIGA SÜDOST E.V. BAYER, BASKETBALL VERBAND E.V.



#### HALLENABNAHME HALLENZULASSUNG

BAYERISCHERBASKETBALLVERBAND e.V.

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder einen digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

Hinweis zum Ausfüllen des Formulars: bei Ja/Nein-Antworten ist immer Nein " STAMMDATEN SV Wacker Burghausen Verein: Bayernliga Senioren Liga: Sportparkhalle Name der Halle: SV Wacker Burghausen Eigentümer/in der Halle: Franz-Alexander-Str. 7, 84489 Burghausen Anschrift der Halle: Zugelassene Zuschauerzahl in 400 - Sitzplätzen: - Stehplätzen: 100 vorgenannte zugelassene Zuschauerzahl wurde nachgewie-Angabe des Vereins sen durch: Name des Aliefendic Idham Schiedsrichters/Kommissars:

Datum der Abnahme:

16.08.2023



SPIELFELD

### BASKETBALL REGIONALLIGA SÜDOST E.V. BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.

#### **HALLENABNAHME** HALLENZULASSUNG

BAYERISCHERBASKETBALLVERBAND e.V.

Länge des Spielfeldes (in m):	28,00					
Breite des Spielfeldes (in m):	15,00					
Abstand Endlinie – Wand (rechts vom KG aus):	8,50					
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – rechts vom KG aus)	8,50					
Abstand Endlinie – Wand (links vom KG aus):	8,50					
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – links vom KG aus)	8,50					
Abstand Seitenlinie – Wand (Seite KG):	4,20					
Hindernisfreier Raum Seitenlinie vor KG/Mannschaftsbankbereich (in m – Seite KG):	4,20					
Abstand Seitenlinie – Wand (gegenüber KG):	4,20					
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – gegenüber KG):	4,20					
Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	0,90					
Weitester Abstand Grundline 3-Punkte-Linie (in m):	8,30					
Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG:	Ja 💿 Nein					
Position des Kampfrichtertisches mittig:	Ja     Nein					
Bodenbelag:	PVC					
Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen:	Ja     Nein					
Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe:	Ja     Nein					
TECHNISCHE AUSRÜSTUNG						
Korbanlage						
Art der Korbanlage:	Deckenanlage					
Bei Stand-/Wandanlage: Abstand Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand (in m):	0,00					
Genaue Höhe Ringniveau	3,05					
Ringniveau vertikal in allen Richtungen waagerecht	Ja     Nein					
Art der Spielbretter:	Acryl (durchsichtig)					
Korbbrettpolsterung vorhanden:	Ja     Nein					
Ring mit Belastungssicherung vorhanden:	Ja     Nein					



### BASKETBALL REGIONALLIGA SÜDOST E.V. BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.

#### HALLENABNAHME HALLENZULASSUNG



BAYERISCHERBASKETBALLVERBAND 9.V

Anzeig	ATRIAL
MILLOIL	1 Cuarc

Anzeigetafel digital:	Ja     Nein				
Anzahl Anzeigetafeln:	1				
Anbringung Anzeigetafel:	Wand				
Position der Anzeigetafel:	links vom KG				
Auszeituhr auf Anzeigetafel:	Ja Nein				
Auszeituhr regelgerecht	Ja     Nein				
□ Spielstand □ Spieluhr □ Viertelanzeige □ Mannschaftsfouls □ Anzahl genommener Auszeiten auf Anzeigetafel: □ Mannschaftsnamen □ Spielernummern □ Spielernamen □ Anz. Spielerfouls □ Punkte je Spieler	Wählen Sie ein oder mehrere aus Spielstand Spieluhr Viertelanzeige Teamfouls Anz. genommener Timeouts Teamname Spielnummern Spielernamen Anz. Spielerfouls Punkte je Spieler				
Lautstärke der Spieluhr ausreichend:	Ja Nein				
Lautstärke der Spieluhr einstellbar:	Ja   Nein				
Wurfuhr (24/14-Sekunden-Anlage)					
Position der Wurfuhr:	auf dem Boden				
Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt	Ja				
Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar	Ja Nein				
Lautstärke der Wurfuhr ausreichend und vom Signal der Spieluhr abweichend:	Ja Nein				
Lautstärke der Wurfuhr einstellbar:	Ja • Nein				
Ausstattung Kampfgericht					
Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden:	Ja     Nein				
Rote Teamfoulanzeiger vorhanden:	Ja     Nein				
Karten für Anzahl persönlicher Fouls vorhanden:	<ul><li>Ja</li><li>Nein</li></ul>				



#### BASKETBALL REGIONALLIGA SÜDOST E.V. BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.

#### HALLENABNAHME HALLENZULASSUNG



BAYERISCHERBASKETBALLVERBAND Q.V.

Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche:	5					
Platz in der Kabine für SR ist (ausgehend von 2 SR, COA und evtl. KOM)	gut					
NLAN/LAN vorhanden	•	Ja		0	Nein	
NLAN nutzbar durch Kampfgericht	•	Ja		$\bigcirc$	Nein	
VLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar	•	Ja		0	Nein	
ribüne vorhanden	•	Ja		$\bigcirc$	Nein	
Venn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten?	1					
Bei Videopflicht – Kameraposition:	Wo st	eht die	Kamera ·	- bitte	auswäh	ıler
oitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - a	ansonste	en Text	einfach lö	ösche	n	
oitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - a	ansonste	en Text	einfach lö	ösche	n	
oitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - a	ansonste	en Text	einfach lö	ösche	n	
oitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - a	ansonste	en Text	einfach lö	ösche	n	
oitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - a	ansonste	en Text	einfach lö	ösche	n	
oitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - a	ansonste	en Text	einfach lö	ösche	n	
oitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - a	ansonste	en Text	einfach lö	ösche	n	
oitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - a	ansonste	en Text	einfach lò	ösche	n	



#### BASKETBALL REGIONALLIGA SÜDOST E.V. BAYER, BASKETBALL VERBAND E.V.

#### **HALLENABNAHME HALLENZULASSUNG**



Hallenabnahme durch:	Bestätigung durch Heimverein:			
Aliefendic Idham	Josef Schropp			
Name (in Druckbuchstaben)	Name (in Druckbuchstaben)			
Stiefendie Idhan	Sology			
Unterschrift	Unterschrift			
Ausgefülltes Formular bitte als Scan schicken an:				
Für Wettbewerbe				
<ul><li>im Bayer. Basketball Verband e. V.:</li><li>in der Basketball Regionalliga Südost e.V.:</li></ul>	hallen@bbv-online.de hallen@regionalliga-suedost.de			
Bitte überweisen Sie die Gebühr in Höhe von 20,00 EUR a	an:			
Kontoinhaber:				
IBAN: D E				

S	p	ei	C	h	e	rn
---	---	----	---	---	---	----

Drucken

an RLSO senden

an BBV senden